


# Points à résoudre pour améliorer le fonctionnement de la population de moules perlières sur le bassin versant du ruisseau de l'étang du Loc'h (mise à jour 01.01.2017)



Légende :

Zone Natura 2000

Bassin versant du ruisseau du Loc'h

Rejet eaux usées

Altération des berges

Obstacle à la continuité écologique

Etang, plan d'eau

Ripisylve non fonctionnelle

Cours d'eau